マグネット付ラバーヒーター

SBH4310、SBH4320

SBH4330、SBH4340

SBH4350、SBH4360

SBH4370

取扱説明書

お買いあげいただき、ありがとうございます

お使いになる前に、この「取扱説明書」をお読みください。お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、必ず保管してください。





本機を安全にご使用いただくために

本機には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。



取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または負傷する危険の状態 が生じることが想定される場合。



取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害 のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

警告

●濡れた手で触らない

感電の恐れがあります。



●分解・改造をしない

マグネット付ラバーヒーターは、切断・ 穴あけ・配線替えなどの改造はできませ ん。火災・感電・故障の原因になります。



●次のような時は使用しない 火災・感電の原因になります

- ・蒸気・水滴がかかる場所
- ・腐食ガス雰囲気で使用する場合
- ・風呂などの高湿度雰囲気で使用する場合
- ・引火性・発火性ガス雰囲気で使用する場合
- ・液体や異物の付着した状態で使用する場合

●素手で触らない

通電中のマグネット付ラバーヒーター、 および断電直後のマグネット付ラバー ヒーターには素手で触らないでくださ い。火傷の恐れがあります。



●重ねて使用しない

マグネット付ラバーヒーターを重ねて 使用しないでください。火災・故障の 原因になります。



●水中で使用しない

マグネット付ラバーヒーターは、水中 (液中)で使用できません。漏電・感電・ 故障の原因になります。

●正しい電源電圧で使用する



⚠注意

●カバーや断熱材を使用する場合

必ず温度センサー用ポケット (ϕ 2.3 用)、 バイメタル式サーモスタットを含めた全 体を覆ってください。一部だけ覆った場 合、局部的に異常発熱する恐れがあり ます。

マグネット付ラバーヒーターを着脱す る時や持ち運びの時などに、電源電線

を引っ張らないでください。故障の原

●電源電線を引っ張らない

因になります。



●保管する場合は

なります。

常温・常湿雰囲気でカバーなどを設け 感電・漏電の原因になります。

表示されている定格電圧以外の電圧で

使用しないでください。故障の原因に



て保管してください。ほこり、汚れは



●ヒーターを折り曲げない

マグネット付ラバーヒーターを折り曲 げると、断線・漏電の原因になります。



●ヒーター・電源電線に傷を付けない

マグネット付ラバーヒーターの表面、お よび電源電線にキズなどをつけないでく ださい。感電・故障の原因になります。



●平面以外の曲面・凸凹面には使用 しない

故障・異常発熱の原因になります。



概要

シリコンラバーヒーターにマグネットシートを取り付けて、鉄系金型・板金・機械の表面に着脱を容易にした構造のラバーヒーターシリーズです。

仕 様

推奨使用温度 : 70℃以下


最高使用温度 : 100℃※1

バイメタルサーモスタット : 100°C OFF - 80°C ON

電源電線 : 平行ゴムコード(差し込みプラグ付)

※1 バイメタルの動作温度は 100℃で OFF、80℃で ON となりますので、100℃で温度調節すると、バイメタルと干渉し、制御が不安定になります。また、最高温度まで使用可能ですが、長時間貼りつけたままで使用すると、マグネットシートと金属面が貼りついて剥がれなくなります。





型番	商品コード	電圧	容量	寸 法 (mm)	
				Α	В
SBH4310	06014810	100 V	60 W	100	100
SBH4320	06014820		120 W		200
SBH4330	06014830		180 W	150	200
SBH4340	06014840		240 W	200	200
SBH4350	06014850		360 W		300
SBH4360	06014860		450 W	250	300
SBH4370	06014870		540 W	300	300

使用方法

- 1. φ2.3 のシース熱電対 (別売または DG2N 標準タイプ) を温度 センサー用ポケットに挿入し、鉄系の金属表面に貼り付けてく ださい。
- 2. 温度センサーなしでも使用することは可能ですが、より安定な温度制御とヒーターの劣化を抑えるために、70℃以下で温度制御してご使用下さい。温度センサーは φ2.3 シース熱電対をセンサーポケットに 30mm 程度挿入して使用します。
- 3. 取付・取はずしは、必ず電源を切ってから行ってください。
- 4. 必ず全面を金属に貼り付けた状態で通電してください。浮いている所があると、異常発熱します。

⚠注意

70℃以上で使用する場合、貼りつ き防止のため、週に一度はヒーター を取りはずしてください。

⚠注意

取りはずす時、必ずヒーターの端から剥してください。リード線を引っ張って剥さないでください。

アフターサービス

●ご不明の点がありましたら

ご使用にあたってご不明な点や、使用中にお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または お近くの(株)八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

株式会社 八光電機 支店・営業所・販売会社一覧

○株式会社 八光電機 営業本部

本部・東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9

TEL (03) 3464-8500 FAX (03) 3464-8539

仙 台 支 店 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 3-10-7 サンライン第66ビル1階 TEL(022)257-8501 FAX(022)257-8505

宇 都 宮 支 店 〒320-0065 宇都宮市駒牛町1359-42

TEL(028)652-8500 FAX(028)652-5155

大 宮 支 店 〒331-0804 さいたま市北区土呂町2-10-15 深澤ビル1階 TEL(048)667-8500 FAX(048)667-0008

大阪支店 〒553-0003 大阪市福島区福島8-16-20 MSビル

TEL (06) 6453-9101 FAX (06) 6453-5650

福 岡 支 店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-28 アバンダント94 1 階 TEL(092)411-4045 FAX(092)409-1662

札 幌 営 業 所 〒060-0042 札幌市中央区大通西 13-4-104 北晴大通ビル 402 TEL (011) 252-7607 FAX (011) 252-7639

京都営業所 〒601-8313 京都市南区吉祥院中島町2-2 新栄ビル3階

TEL (075) 682-8501 FAX (075) 682-8504

○岡山八光商事株式会社

社 〒700-0926 岡山市北区西古松西町5-6 岡山新都市ビル404 TEL(086)243-3985 FAX(086)243-8514

松 山 営 業 所 〒790-0003 松山市三番町 7-13-13 ミツネビル

TEL (089) 935-8517 FAX (089) 935-8507

○長野八光商事株式会社

社 〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉1693

TEL(026)276-3083 FAX(026)276-5163

金 沢 営 業 所 〒920-0024 金沢市西念 3-2-1 金沢篠田ビル

TEL(076)225-8560 FAX(076)225-8573

○名古屋八光商事株式会社

社 〒464-0858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル2階 TEL(052)732-8502 FAX(052)732-8505 静 岡 営 業 所 〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40 TEL(054)282-4185 FAX(054)282-1500

○八光電熱器件(上海)有限公司 www.hakko-china.com

上海総公司 201600 上海市松江区兪塘路512号3幢2楼(天威工業城) TEL(86)21-57743121 FAX(86)21-57741700 広州分公司 510620 広東省広州市天河区体育東路122号 羊城国際商貿中心 西棟25階 A01室 TEL(86)20-28818681

HAKKO (THAILAND) CO., LTD. heater.hakkothailand.com

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1, Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand TEL(66)2-902-2512 FAX(66)2-516-2155

○株式会社 八光雷機 生産本部

本 社 工 場 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1486 ヤシロ工場 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代1221-1