遠赤外線暖房用機器

# ウォッシャブルストーブ HIE2151 HIE2101

# 取扱説明書

お買いあげいただき、ありがとうございます お使いになる前に、この「取扱説明書」をお読み ください。お読みになった後は、後日お役に立 つこともありますので、必ず保管してください。



# 本機を安全にご使用いただくために

本機には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。



取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫し て生じることが想定される場合。



取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害 のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

# ▲警告

#### ●アースを必ず取付ける

アースを必ず取付けて使用してください。守らないと、漏電・感電の原因になります。



#### ●正しい電源電圧で使用する

表示された電源電圧以外で使用しない でください。火災・感電・故障の原因 になります。



## ●元電源には漏電ブレーカーを 使用する

守らないと感電の原因になります。



# ●爆発性ガス・可燃性ガス雰囲気中では絶対に使用しない

火災・爆発事故の原因になります。絶 対に使用しないでください。



#### ●ヒーター端子部には触れない

運転中にヒーター端子部および電源部 には触れないでください。感電・火傷 の原因になります。



## ●使用中および使用直後のストーブ 本体には触れない

使用中および使用直後のストーブ本体 は高温になります。手などを触れない でください。火傷の原因になります。



#### ●濡れた手で触れない

電源部の結線や電源プラグの抜き差しは、 必ず乾いた状態で行ってください。ストー ブ本体または手が濡れた状態で触れると、 感電の原因になります。




## ●ガードや本体の穴・すき間に針金など の金属や異物を入れない

感電や故障・火傷の原因になります。

# ▲ 警告

●使用中はスプレー缶や密閉容器を 近くに置かない

爆発や火災の原因になります。



火災・感電・故障の原因になります。



●ストーブで衣類などを乾かさない

ストーブで衣類を乾かしたり、ストーブ に洗濯物などを干すと火災・故障の原 因になります。



●電源電線を破損しない

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしないでください。傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●使用中は可燃物を近くに置かない 火災の原因になります

プラスチックなどの樹脂製品は遠赤外 線の吸収率が高く、高温になり破損す る恐れがあります。



# ⚠注意

●使用初期段階には十分換気を行う

使用初期段階には揮発性有機化合物およびカルボニル化合物が最も放散する恐れがあります。使用開始時には十分換気を行ってください。



●屋外で使用する際は、発熱体および 電源電線に雨が直接当たらない ようにする

守らないと故障の原因になります。



●ストーブは左右水平に設置する

ストーブは発熱体が左右水平になるように本体を設置してください。発熱体が傾いた状態で使用すると、火災・故障の原因になります。



●点検は電源を切ってから行う

移動、点検および清掃を行う場合は、必ず電源を遮断し、電源電線をはずして機器が冷えてから行ってください。守らないと、感電・火災の原因になります



●定期的に点検を行う

定期的に点検を行い、ストーブを固定する金具やねじなどに腐食、ゆるみ、変形などがないか確認してください。ストーブが落下すると、火災・感電・火傷・故障の原因になります。



洗浄後は乾いたタオルで拭き、自然乾燥で乾かしてください。守らないと故障の原因になります。



●電源プラグは手で持って抜く

電源プラグを抜くときは、電源電線を引っ 張らず、電源プラグを持って抜いてください。 電源電線に傷が付くと火災・故障の原因になります。

●定期的に清掃を行う

定期的に清掃を行い、粉塵・汚れなどを 取り除いてください。汚れたまま使用し 続けると、火災・故障の原因になります。



●角度調節は冷めた状態で行う

守らないと火傷の原因になります。



●洗浄は冷めた状態で行う

守らないと火傷・故障の原因になります。



●常に人が近くにいる状態で使用する

使用中に長時間製品から離れる場合は、 安全のため必ず電源を切ってください。 火災の原因になります。



●屋外で壁に取付けて使用する場合は、 -20~0°の範囲で角度調節する

屋外で、ストーブが上向きの状態で使用すると、火災・火傷・故障の原因になります。



- ●次のような場合は使用しない 火災・故障の原因になります
  - ・腐食性ガス雰囲気中
  - ・浴室などの湿度の高い場所
  - ・だれもいない場所





# 1. はじめに

この度は「ウォッシャブルストーブ」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この製品は 高圧洗浄機での水洗い、ならびに屋外での使用が可能な遠赤外線暖房器です。熱源にはハイニッケル 鋼シースヒーターに遠赤外線をバランス良く放射するハイレックスコーティング(Hタイプ)を施して ありますので、効率よく暖めることができます。

# 2. 主な仕様










型	番	HIE2101	HIE2151	
商品コード		00000754	00882211	
定格電圧		100V	単相200V	
定格消費電力		1 kW	1.5 kW	
水洗い時の高圧洗浄機 最高吐出圧力		15MPa以下		
保護等級		IP27 相当(充電部) IP1X(発熱部)		
角度調節範囲 (壁取付時のみ)		±20°(屋外使用時は-20~0°)		
付属品		・取付金具 ・角度調節ねじ (壁取付時に使用) ・天吊りチェーン 1m×2本		
電源電線		キャブタイヤケーブル(2PNCT)2mm²×3芯 2m		
		接地2P電源プラグ(防水型) 付き*	丸型圧着端子(M4用)	
使用周囲環境		-30 ~ 40 ℃ 85%R.H.以下 (電源プラグ部は-10~40℃)		
質 量 (電源電線を含む)		約 6kg	約7kg	
寸 法	Α	(805)	(1075)	
	В	895	1165	
	С	865	1135	
*:電源プラグは、適合する防水コネクタ(パナソニック製 WA3429K)と組み合わせた場合のみ				

\*:電源プラグは、適合する防水コネクタ (パナソニック製 WA3429K) と組み合わせた場合のみ 防水型に適合します。




電源電線先端





## 【付属品】

名 称	数量・サイズ
取付金具(壁面取付側)	2個
角度調節ねじ(六角穴付)	6個 (M5×10)
平ワッシャー	6個 (M 5用)
スプリングワッシャー	6個 (M 5用)
天吊りチェーン	1m×2本




# 3. 設置方法

## 3-1 本体の取付け


設置は近くに燃えやすい物がなく、水などがかからない場所にしてください。(火災の原因)


### (1) 壁取付けで使用する場合

- ① 取付け場所は本体の重みに十分耐える場所を選び、ねじ止めをしてください。(落下事故の原因)
- ② 付属の角度調節ねじを使用し、天吊り金具と付属の取付金具を固定してください。
- ③ 本体が左右水平になるように設置してください。



- ④ 取付金具で本体を設置後、取付金具の角度調節部に付いている角度 調節ねじを緩め、任意の角度に調節します。(角度調節範囲:±20°) 屋外で使用する場合は、-20~0°の範囲で角度調節してください。
- ⑤ 角度が決定したら、角度調節ねじをしっかりと締めてください。





## ⚠注意

ストーブ本体の周囲には壁、天井、 床、可燃物などとの距離を上図に 記載の寸法以上確保してください。 接近しすぎると、火災・故障の原 因になります。



本体の固定にはM10のねじで固定してください。

パイプ製の柵に固定する場合は、1/4 ~ 2インチ (ねじサイズM10) のUボルトなども使用可能です。

## ⚠注意

屋外で壁に取付けて使用する場合は、-20~0°の範囲で角度調節してください。屋外で、ストーブが上向きの状態で使用すると、火災・火傷・故障の原因になります。

## ⚠注意


ヒーターの照射側に可燃物がないよう注意してください。また、壁面との距離を指定寸法以上確保してください。最初の通電時から1時間位経過した後、周囲の異常過熱がないか確認を行ってください。


### (2) 天井吊り下げで使用する場合

- ① 吊り下げる天井には、天吊りチェーンが取付けられる十分な強度のフックを用意してください。 (本体質量は、HIE2101:約6kg、HIE2151:約7kg)
- ② 付属の天吊りチェーンについている W リングを使用し、天吊りチェーンと天吊り金具を接続し てください。

③ 本体が左右水平、照射面が下向きになるように吊り下げてください。吊り下げる際、チェーン

がよじれないようにご注意ください。





## ⚠注意

ストーブ本体の周囲には、壁、天井、可燃物などとの 距離を上図に記載の寸法以上確保してください。接 近しすぎると、火災・故障の原因になります。

## ⚠注意

屋内で天井から吊り下げて使用する場合は、製品 に付属の取付金具を使用しないでください。天吊り チェーン(付属品) または屋外用天吊り金具(別売り) を使用してください。


## ⚠注意

屋外で天井から吊り下げて使用する場合はチェーンを 使用しないでください。天井との距離を 250mm 以 上確保したうえ、風でストーブが揺れないように確実 に固定してください。その際、照射面が下向きになる ように取付けてください。

HIE2159 屋外用天吊り金具

長さ調節用ねじ M5×10 8個 付属品

## 屋外用天吊り金具(別売り)



●HIE2159屋外用天吊り金具をHIE2151ウォッシャブルストーブに取付けた場合の寸法 です。上記以外の寸法も製作可能です。

在庫	0	
型番	HIE2159	
商品コード	00953311	
長さ調節範囲	250~450 mm	
付属品	長さ調節用ねじ 8個 (M5×10)	
材 質	SUS304	
質 量	2.2 kg	


# 設置方法 (続き)

## 屋外用天吊り金具の取付方法

- ① 天吊り金具取付けねじをはずしてウォッシャブルストーブの天吊 り金具を取はずします。
- ② 天吊り金具取付けねじを使用して屋外用天吊り金具(本体取付側)をウォッシャブルストーブへ取付けます。
- ③ 任意の長さになるように屋外用天吊り金具の本体取付側と天井取付側を付属の長さ調節用ねじで固定します。(必ず片側4ヵ所以上固定してください)
- ④ M10 のねじまたは 1/4 ~ 2 インチ (ねじサイズ M10) の U ボルトを使用し、十分な強度のある天井へ本体を固定してください。 必ず照射面が下向きになるように取付けてください。

# ⚠注意

定期的にねじの緩みがないことを確認 してください。



# 4. 使用方法

## 電源の接続とヒーターへの通電

### ● **HIE2151** (単相 200V)

- ① 本製品の定格は単相 200V 1.5kW です。電源電線をユーザーの設備ブレーカーに接続してください。
- ② 赤、黒線をブレーカーにつなぎ、「E」のマークチューブが ある白線はアースに接続してください。丸型圧着端子を使用 して確実に締め付けてください。
- ③ ブレーカーを ON にするとヒーターが通電され、暖房が開始 されます。
- ② 設置後初めて使用するときは、本体周辺の天井や壁面の温度 上昇が安全な範囲に収まっていることを確認してください。

# M4 丸形圧着端子付き ブレーカーへ 単相 200V 1.5kW

### HIE2101 (100V)

- ① 本製品の定格は 100V 1kW です。電源プラグは、接地 2P 電源プラグ(防水型)が取付けられています。(JIS C 8303、パナソニック製 WF75159)
- ② 電源プラグをコンセントに接続すると、ヒーターに通電され、 暖房が開始されます。

## ⚠注意

電源プラグは、適合する防水コネクタ (パナソニック製 WA3429K)と組み合 わせた場合のみ防水型に適合します。

## ⚠注意

- ◆本製品には電源スイッチはありません。
- ●電源電線は、本体に触れないように取り回して設置してください。本体に触れていると、火災・ 故障の原因になります。
- ■電気配線を行う際は、必ず元電源を遮断してから行ってください。感電の原因になります。
- 元電源には漏電ブレーカーを使用してください。 感電の原因になります。



● ストーブ本体の周囲には、壁、天井、可燃物などとの距離をP3, P4に記載の寸法以上確保してください。接近しすぎると、火災・故障の原因になります。

# 5. 洗净

- ① ヒーターへの電源が遮断されていることを確認してください。
- ② 本体およびヒーターが常温になってから高圧洗浄機などで水洗いを行ってください。
- ③ 水洗浄後、乾いたタオルで拭き、自然乾燥を行ったのちご使用ください。

## ↑ 洗浄時のご注意

- 洗浄を行う際には必ず本体を固定してください。
- 洗浄を行う際には中性、弱アルカリ性の洗浄液が使用可能ですが、使用したあとは洗浄液をよく 洗い流してください。
- ヒーターの通電中、もしくは遮断直後に洗浄などで水をかけると火傷、故障の原因になります。
- 洗浄を行う際にタワシなど固いものを使用してこすると傷の原因になり遠赤効果の効率が悪くなる原因となります。タオルなど生地が柔らかいものを使用して洗浄してください。
- 洗浄に使用する高圧洗浄機は吐出圧力 15MPa までのものを使用してください。それ以上の圧力のものを使用しますと故障の原因となります。
- 電源電線の端末部は防水対応を施していません。洗浄の際には水がかからないように保護してください。

# アフターサービス

## ●ご不明の点がありましたら

お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店またはお近くの㈱八光電機支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

#### ○株式会社八光電機 営業本部

本部・東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9 TEL (03) 3464-8500 FAX (03) 3464-8539 Mu 台 支 店 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 3-10-7 サンライン第66ビル1階 TEL (022) 257-8501 FAX (022) 257-8505 宇都宮支店 〒320-0065 宇都宮市駒生町1359-42 TEL (028) 652-8500 FAX (028) 652-5155 大 宮 支 店 〒331-0804 さいたま市北区土呂町2-10-15 深澤ビル1階 TEL (048) 667-8500 FAX (048) 667-0008 大 阪 支 店 〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 MSビル TEL (06) 6453-9101 FAX (06) 6453-5650 TEL (092) 411-4045 FAX (092) 409-1662 TEL (011) 252-7607 FAX (011) 252-7639 京都営業所 〒601-8313 京都市南区吉祥院中島町2-2 新栄ビル3階 TEL (075) 682-8501 FAX (075) 682-8504

#### ○岡山八光商事株式会社

本 社 〒700-0926 岡山市北区西古松西町5-6 岡山新都市ビル404 TEL(086)243-3985 FAX(086)243-8514 松山 営業所 〒790-0003 松山市三番町7-13-13 ミツネビル TEL(089)935-8517 FAX(089)935-8507

#### ○長野八光商事株式会社

本 社 〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉1693 TEL(026)276-3083 FAX(026)276-5163 金 沢 営 業 所 〒920-0024 金沢市西念 3-2-1 金沢篠田ビル TEL(076)225-8560 FAX(076)225-8573

#### ○名古屋八光商事株式会社

本 社 〒464-0858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル2階 TEL(052)732-8502 FAX(052)732-8505 静 岡 営 業 所 〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40 TEL(054)282-4185 FAX(054)282-1500

#### ○八光電熱器件(上海)有限公司 www.hakko-china.com

上海総公司 201600 上海市松江区兪塘路512号3幢2楼(天威工業城) TEL(86)21-57743121 FAX(86)21-57741700 広州分公司 510620 広東省広州市天河区体育東路122号 羊城国際商貿中心 西棟25階 A01室 TEL(86)20-28818681

#### OHAKKO (THAILAND) CO., LTD. heater.hakkothailand.com

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1, Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand TEL(66)2-902-2512 FAX(66)2-516-2155

#### ○株式会社八光電機 生産本部

本 社 工 場 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1486 ヤシロ工場 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代1221-1

ホームページ www.hakko.co.jp